

## RJ52738 - 2006 Dethleffs ADVANTAGE

Km.stand	0	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato
Ant. nøkler	0	Instruksjonsbok		Reg.reim skiftet, km
Drivstoff	Diesel	Servicehefte bildel		Siste service
Farge		Servicehefte bodel		PKK utført
Egenvekt	2775	Heftelser		Siste fukttest
Effekt	110	Chiptunet		Siste gasstest
Chassisnr.	ZFA24400007718719	Tidligere større skade		
Første reg.	04.01.2006	Tidligere fuktskadet		Utskrift dato
				01.07.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt

## Motor/Drivverk/Bremser/Understell

1.1		Lekkasjer olje/vann
1.2		Dekkybde
1.3		Reservehjul
1.4		Forstilling
1.5		Bakaksel
1.6		Eksosanlegg
1.7		Aircondition
1.8		Batteritest
1.9		Hjullager
1.10		Clutch
1.11		Ratt/styring/selvoppretting
1.12		Fjærer/luftbelger/støtteben
1.13		Bremser/pedal/vandring
1.14		Skiver og klosser
1.15		Bremserør/slanger
1.16		Parkeringsbrems
1.17		Oljenivå/kjølevæske nivå
1.18		Tilhengerfeste – godkjent hos svv

## Kjøretøy utvendig

2.1	D	Karosseri (skader, riper)
2.2	D	Lakk/gelcoat
2.3	C	Dekk - sommer/vinter - mønsterdybde og alder
2.4	B	Felger (innpress - skader)
2.5	-	Lys
2.6		Visker/spyler anlegg
2.7	B	Markise
2.8	B	Sykelstativ
2.9	B	Stigtrinn
2.10	-	Frontrute
2.11	B	Takventiler
2.12	B	Takluker
2.13	B	Antenne
2.14	B	Vinduer bodel
2.15	C	Dører/luker/låser

## Kjøretøy innvendig

3.1	B	Kjøleskap/fryser
3.2	D	Varmeanlegg
3.3	B	Vannsystem
3.4	B	Komfyr/gassbluss/stekeovn
3.5	D	Alt lys innvendig
3.6	B	Seter (trekk/polstring)
3.7	B	Sjekk bodelsbatteri
3.8	-	Sikkerhetsbelter
3.9	B	Sjekk alle skuffer/låser
3.10	B	Skap/hengsler
3.11		Svingbare stoler
3.12	D	Dusj/Toalett
3.13	B	Audio/video (tv, stereo, parabol)
3.14	B	Sjekk gassalarm
3.15	B	Gardiner/rullegardiner
3.16	B	Alle takluker
3.17	-	AC i bodel
3.18	B	230V ladesystem
3.19	A	Gass slanger
3.20	-	Vindusheiser, førercabin
3.21	-	Refleksvest
3.22	-	Varseltrekant
3.23	B	Strømkabel
3.24	B	Brannslukningsapparat
3.25	-	Ryggekamera
3.26	B	Treverksmøbler

## Fuktkontroll

4.1		Fuktkontroll (se eget skjema)
4.2		Dokumentasjon på tidligere fuktkontroll


## Prøvekjøring

5.1		Prøvekjøring (ca. 20 min)
-----	--	---------------------------

## GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 01.07.2024 Signatur selger

Dato: 01.07.2024 Signatur kunde



## KOMMENTARER

2.1	Kjøretøy utvendig - Karosseri (skader, riper) - Lakk flassing på passasjer før, panser + lakksprut på førerdør.	0
2.1	Kjøretøy utvendig - Karosseri (skader, riper) - Høyre side mellom passasjerer og inngangsdør.	0
2.2	Kjøretøy utvendig - Lakk/gelcoat - Grønske gjevnt over hele bilen. Vanskelig og se evt skader på vegger/tak	0
2.3	Kjøretøy utvendig - Dekk - sommer/vinter - mønsterdybde og alder - Dekk fra 2016. Ok mønster.	0
2.15	Kjøretøy utvendig - Dører/luker/låser - Låser på lukene er veldig trå og få åpnet grunnet dårlig vedlikehold.	0
3.1	Kjøretøy innvendig - Kjøleskap/fryser - Ligger vann i fryseren.	0
3.2	Kjøretøy innvendig - Varmelegg - Starter ikke.	0
3.5	Kjøretøy innvendig - Alt lys innvendig - 3 spotter på kjøkkenet lyser ikke.	0
3.12	Kjøretøy innvendig - Dusj/Toalett - Toalett spyler ikke.	0
		0

## BILDER



3.5 3 spotter på kjøkkenet lyser ikke.



2.1 Lakk flassing på passasjer før, panser + lakksprut på førerdør.



2.1 Lakk flassing på passasjer før, panser + lakksprut på førerdør.



2.1 Lakk flassing på passasjer før, panser + lakksprut på førerdør.



2.1 Høyre side mellom passasjerer og inngangsdør.



2.3 Dekk fra 2016. Ok mønster.



2.3 Dekk fra 2016. Ok mønster.



2.2 Grønse gjevnt over hele bilen. Vanskelig og se evt skader på vegger/tak



2.2 Grønse gjevnt over hele bilen. Vanskelig og se evt skader på vegger/tak



2.2 Grønse gjevnt over hele bilen. Vanskelig og se evt skader på vegger/tak



2.2 Grønne gjevnt over hele bilen. Vanskelig og se evt skader på vegger/tak



2.2 Grønne gjevnt over hele bilen. Vanskelig og se evt skader på vegger/tak



2.2 Grønne gjevnt over hele bilen. Vanskelig og se evt skader på vegger/tak



2.2 Grønne gjevnt over hele bilen. Vanskelig og se evt skader på vegger/tak